

А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

д. Мачулы д. 104 кв 1

13 октября 2021 г.

1. Комиссия в составе:

- Председателя комиссии - Заместителя Главы муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области Г.И. Королев.

Заместителя председателя комиссии - депутата Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области А.А. Марченкова,

- специалиста 1 категории Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области Г.П. Филимоновой,

-Депутата Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области А.А. Артеменкова.

Провела осмотр квартиры находящейся по адресу: Смоленская область, Починковский район, д. Мачулы д.104 кв 1.

Комиссия произвела обследование помещения на основании плана проверки за использованием и сохранностью муниципального жилого помещения на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области и составила настоящий акт.

Квартира находится на балансе Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Краткое описание состояния жилого помещения:

На момент обследования квартира была заперта в связи с чем попасть в квартиру не представилось возможным при визуальном осмотре установлено:

- квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома;
- квартира газифицирована;
- оконные блоки частично разломаны, забиты пленкой;
- входная дверь железная, разломана, дверная ручка прокручивается;

3. Состав семьи:

В данном жилом помещении зарегистрированы:

- Бондарь Виктор Николаевич 10.03.1984 года рождения,
- Бондарь Владимир Николаевич 04.02.1985 года рождения,
- Бондарь Михаил Николаевич 27.02.2001 года рождения.

Заключение комиссии:

В связи с тем, что провести осмотр квартиры внутри не представилось возможным при осмотре с уличной стороны установлено, что необходим ремонт и замена оконных блоков.

Члены комиссии:

Королев Г.И.



Марченков А.А.



Филимонова Г.П.



Артеменков А.В.

